

# 碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2018年7月 作業報告

作成日;H30.7.31

0	上り線への進入路の草刈りを実施 県道川浦・坂本線の跨道橋付近		
作業前		作業後	
1	上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線の跨道橋付近 西側		
作業前		作業後	
2	上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線の跨道橋付近 東側		
作業前		作業後	
3	上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線と並走する辺り 東側		
作業前		作業後	
4	上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線と並走する辺り 西側		
作業前		作業後	