

碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2018年9月 作業報告

作成日;H30.9.30

1	上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線の跨道橋付近 西側	
作業前		作業後
		作業後 (先端部)
2	上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線の跨道橋付近 東側	
作業前		作業後
3	上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線と並走する辺り 東側	
作業前		作業後
4	上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線と並走する辺り 西側	
作業前		作業後