

# 碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2018年10月 作業報告

作成日;H30.10.31

1		上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線の跨道橋付近 西側	
作業前		作業後	
			左記より前進
2		上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線の跨道橋付近 東側	
作業前		作業後	
	3		上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線と並走する辺り 東側
作業前		作業後	
	4		上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線と並走する辺り 西側
作業前		作業後	
			カーブの先まで延伸

	架線柱数全体	架線柱数 (草刈り済み)	進捗(%)
全体の進捗	38	17	44.7

峠の湯分岐から上り線1号トンネル出口まで約1200m  
草刈り終了区間は、架線柱番号No.58～74(約510m)

※草刈りのレベルは、廃線ウォークが出来る程度です。  
軌道自転車に使用するためには、切り株の除去等の仕上げ作業が別途必要です。