



碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2018年11月 作業報告

作成日;H30.11.30

1	上り線の草刈りを実施 東側はトロッコ列車の峠の湯駅付近に到達、更に延伸		
作業前		作業後	
2	上り線の草刈りを実施 東側は峠の湯付近のののの道の道分岐点まで約40mを残して終了	作業前	
作業前		作業後	
3	上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線沿いの第3階段を上がった辺りの東側	作業前	
作業前		作業後	
4	上り線の草刈りを実施 県道川浦・坂本線沿いの第3階段を上がった辺りの西側	作業前	
作業前		作業後	

	架線柱数全体	架線柱数 (草刈り済み)	進捗(%)
全体の進捗	38	27	71.1

峠の湯分岐から上り線1号トンネル出口まで約1200m
草刈り終了区間は、架線柱番号No.50~77(約860m)

※草刈りのレベルは、廃線ウォークが出来る程度です。
軌道自転車に使用するためには、切り株の除去等の仕上げ作業が別途必要です。