





碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2019年3月 作業報告

作成日;H310317

今月は、安中市観光機構の上り線も含めた廃線ウォーク(3月17日開催)に向けて、線路上の歩行が危なくないように追加の作業として、線路の間に残る切り株や蔓の除去作業を行いました。

1		廃線ウォークで使用しない東側の線路についても出来る範囲で追加の作業をしました。	
作業前		作業後	
2		線路の間の切り株を短くカット、蔓の除去、刈った枯れ草の除去、ススキの根の除去等を行う。	
作業前	省略	作業後	
3		県道跨道橋付近	
作業前	省略	作業後	
4		県道と並走する線路	
作業前	省略	作業後	

3月8日、12日、14日に作業実施。14日は、安中市観光機構のメンバー1名と共同で作業を行いました。

1号トンネルの出口までの線路を点検し、歩行の障害になる切り株、蔓などを除去しました。

【来期計画】

- ・今期に整備した線路を維持する。定期的に草刈りと除草剤撒布を行う。
- ・線路を維持する手段の一つとして、軌道自転車の試作と走行実験を行う。
- 66.7パーミルの碓氷線に軌道自転車が使用可能かを実証する。