

碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2019年5月 作業報告







作成日 ; R01.05.31

5月になって、陽当たりの良いエリアはだいぶ草が伸びてきました。

今月は、新たに伸びた部分の草刈りとレール間に残る切り株や蔓の除去を行いました。

除草剤の効果を調べるため50倍希釈にして、駐車スペースと一部の線路敷に撒布しました。

作業日 ; 5月9日、23日、30日 延べ人数10人

| 1 | 作業場所;上り線の県道との立体交差の東側 | 5月8日 | 昨年、除草剤撒布した所(手前の部分)は草が少ない |
|-----|---|-------|--|
| 作業前 | 省略 | 作業後 |  |
| 2 | 峠の湯西側付近 | 5月8日 | レール間に残存する切り株除去、草刈り実施 |
| 作業前 | 省略 | 作業後 |  |
| 3 | 峠の湯北側ゴルフ場手前 | 5月23日 | |
| 作業前 |  | 作業後 |  |
| 4 | 県道立体交差付近 | 5月30日 | 刈りっぱなしで草を片付けてません |
| 作業前 |  | 作業後 |  |