








## 碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2020年 5月 作業報告

作成日 ; R02.05.31

- ・5月は、草や木が繁茂してきましたので、草刈りや枝切りの活動を開始しました。  
上下線に挟まれた作業の拠点となる駐車スペースの草刈りを行ないました。  
線路に覆い被さる木の枝を伐採しました。  
県道脇の法面の灌木を伐採して短い区間ですが碓氷線の景観を蘇らせました。
- ・11日と23日に、軌道自転車の走行試験を行いました。  
23日には、試験走行の様子をドローンで撮影してもらいました。碓氷線のプロモーションビデオも作成可能です。

作業日 ; 5月4日、11日、23日、24日 延べ人数12人

1	線路脇の灌木と立木の枝を伐採	5月23日	線路を覆う枝が除去され明るくなりました。
作業前 (作業中)		作業後	
2	線路脇の土手の灌木が邪魔です。	5月4日	モミジ並木の手前に碓氷線の景観が蘇りました。
作業前		作業後	
3	上下線間の駐車スペースの草刈りを実施。	5月23日	写真ではわかりにくいですが草刈り機で刈りました。
作業前		作業後	
4	軌道自転車の試験走行をドローンで撮影	5月24日	軌道自転車の試験走行をドローンで撮影
試験走行		試験走行	