





碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2020年 11月 作業報告

作成日;R02.11.30

- ・11月は、草も枯れて、紅葉から落葉に変わり線路が見やすくなりました。
- これから冬場にかけては、線路脇に張り出した灌木や樹木の枝の伐採を行います。
- 往時には線路脇や上下線の間には樹木は1本も無かったのですが20余年の歳月で山に還ってしまいました。
- 線路に侵出してくる樹木を可能な範囲で冬場に除去して景観を保持して行く所存です。

作業日;11月24日、27日 延べ人数5人

	県道脇モミジ並木付近	11月24日	県道脇モミジ並木付近 線路脇の灌木を伐採
作業前	省略	作業後	
2	県道脇モミジ並木付近	11月24日	県道脇モミジ並木付近 線路脇の灌木を伐採
作業前	省略	作業後	
3	県道と並走する線路	11月24日	県道と並走する線路 コンクリート格子部の樹木を伐採
作業前		作業後	
4	県道と並走する線路	11月27日	県道と並走する線路 コンクリート格子部の樹木を伐採
作業前		作業後	