

碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2021年 5月 作業報告

作成日;R03.05.31

- ・草がまだ短いので草刈り作業は行わず沿線の点検を行いました。
点検の結果は異常なし。用水路の水も流れているので除草剤散布の準備もOK。
- ・作業の拠点となる駐車場スペースの草刈りと除草剤散布を行いました。
- ・立入禁止標識が劣化したため交換しました。残りの3カ所についても状況を確認。
かなり劣化が進んでいるので徐々に交換する。トンネル付近2カ所は次回確認する。

作業日;5月13日、20日、28日 延べ人数7人

	陽当たりが良い峠の湯裏あたりの線路を点検	5月13日	線路側に張り出している灌木の枝を除去
作業前 (作業中)	省略	作業後	
2	上り線S字カーブ付近	5月13日	架線に絡みついた枝 引張っても外れないので放置す
作業前 (作業中)	省略	作業後	
3	上り線と下り線間の駐車スペース 草が生えてきた	5月20日	駐車スペースに除草剤を散布 効果は2週間後
作業前 (作業中)		作業後	
4	紫外線でラミネートシートが劣化した立入禁止標識紛失	5月28日	立入禁止標識を新しいものに交換
作業前 (作業中)		作業後	