

碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2021年12月 作業報告

作成日;R03.12.31

- ・今月は、すっかり冬モードになりましたので、主に線路の見回りと線路側にはみ出した枝の伐採を行いました。
- ・線路の点検では、先月報告した問題のある2箇所以外に経年変化で木製の枕木の部分が劣化が進んでおります。将来、下り線でレールバイクやトロッコ列車等を運行する場合には、木製枕木の部分は補修が必要だと思われます。

作業日;22日 延べ人数2人

	線路側に張り出した枝を除去 県道脇第1階段付近	12月22日	県道脇第1階段付近
作業前 (作業中)		作業後	
2	線路側に張り出した枝を除去 県道脇第3階段付近	12月22日	県道脇第3階段付近
作業前 (作業中)		作業後	
3	線路上の障害物を除去 峠の湯駅の裏の辺り	12月22日	峠の湯駅の裏の辺り
作業前 (作業中)		作業後	
4		12月22日	木製の枕木は経年変化で劣化してます。
作業前 (作業中)	省略	作業後	