

碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2022年3月 作業報告

作成日;R04.03.31

- ・冬場の雪も解けてきて伐採作業が出来る時期になったので景観復旧事業を実施しました。
- ・市民活動推進事業補助金を利用して素人には伐採できない大きくなった木を専門の業者に依頼して伐採しました。
- ・景観復旧事業の1年目は、下り線1号トンネル出口から県道脇1号階段の辺りまで約300mの区間を整備しました。
- ・今年の9月30日で廃線から25年になります。限られた区間ですが、廃線跡の景観の整備を行いました。

作業日;4日、7日、9日 延べ人数18人

	県道脇第1階段付近 大きくなった木を伐採	3月7日	伐採後の景観 勾配票が見えるようになる
作業前 (作業中)		作業後	
2	下り線の法面と上下線の間を生えた木を伐採	3月7日	伐採後の景観
作業前 (作業中)		作業後	
3	1号トンネル付近の下り線の法面	3月9日	伐採後の景観
作業前 (作業中)		作業後	
4	1号トンネル付近の下り線の法面	3月9日	伐採後の景観
作業前 (作業中)		作業後	