








碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2022年10月 作業報告

作成日;R04.10.31

- ・10月は、草が枯れ始めましたが、まだ枯れない草があるので草刈りと追加の除草剤散布も行いました。
- ・除草剤散布は、トンネルに近い側と東側の陽当たりが良い場所に行いました。
- ・草刈りは県道との立体交差付近から東側を行いました。(28日)
- ・県道脇第3階段から1号トンネル出口付近までの草刈りを行いました。(20日)
- ・電線泥棒の仕業と思われる電線の垂れ下がりや怪しい台車を発見しました。(20日)別紙レポート添付。

作業日;20日、28日 延べ人数6人

	上り線第3階段西側の草刈り作業(作業中)	10月20日	上り線第3階段西側の草刈り作業(作業後)
作業前 (作業中)		作業後	
2	上り線第3階段西側へ除草剤散布	10月20日	上り線第3階段付近へ除草剤散布
作業前 (作業中)		作業後	
3	上り線県道立体交差東側(作業中)	10月28日	上り線県道立体交差東側(作業後)
作業前 (作業中)		作業後	
4	上り線峠の湯付近除草剤散布(9/11)	10月28日	上り線峠の湯付近除草剤散布の効果確認と追加散布
作業前 (作業中)		作業後	