








# 碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

## 2022年12月 作業報告

作成日;R04.12.31

- ・12月は、廃線跡の景観をよくするため線路敷き近傍の枯れ草や灌木の除去作業を行いました。
- ・線路敷き近傍に生えた細い杉の木や雑木をのこぎりで除去しました。
- ・上り線と下り線の間の谷間に入って、下り線に渡るルートを開削しました。  
冬場は、遠回りして階段を通らなくても下り線に行けることを確認しました。
- ・電線泥棒の痕跡は、その後変化はありません。運搬用に使ったと思われる台車は、相変わらず線路わきに放置してあります。

作業日;14日、18日 延べ人数5人

	上り線県道脇の線路敷き近傍に枯れ草があります。	12月14日	線路敷き近傍の枯れ草を除去しました。
作業前 (作業中)		作業後	
2	線路敷き近傍に枯れ草や藪があります。	12月14日	線路敷きのバラスト付近の灌木や枯れ草を除去しまし
作業前 (作業中)		作業後	
3	上り線から谷間を渡って下り線側に移動。	12月14日	下り線2号トンネル手前の線路敷き右側の灌木を除去
作業前 (作業中)		作業後	
4	上り線と下り線の間に生えた薄の枯れ草	12月18日	薄の枯れ草を除去しました。作業中に雪になりました。
作業前 (作業中)		作業後	