








# 碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

## 2023年 2月 作業報告

作成日;R05.02.28

- ・2月は、1月に続き碓氷線の景観を蘇らせるため線路敷き近傍の枯れ草や灌木の除去作業を行いました。
- ・先月に続き、下り線と上り線の間を生えた巨大なススキ群を草刈り機で刈り取りました。
- ・先月に続き、碓氷線の特徴であるコンクリート格子の中に生えた灌木や蔓や枯れ草を除去しました。
- ・トンネルに近いほうでは、線路に垂れ下がった電線の状態が前回から変化してます。(別途、写真添付) 電線泥棒が暗躍していると思われるのでトレイルカメラ等の防犯対策をした方が良いでしょう。

作業日;9日、17日 延べ人数5人、他に25日に見回りを実施

	上り線と下り線の間には枯れ草が広がってます。	2月9日	線路間に蔓延った枯れ草を刈り取りました。
作業前 (作業中)		作業後	
2	同上	2月9日	同上
作業前 (作業中)		作業後	
3	上り線と下り線間の保線スペースに枯れ草が蔓延。	2月9日	底部と法面の枯れ草を刈り取りました。
作業前 (作業中)		作業後	
4	線路近傍に枝が張り出しています。	2月17日	邪魔な枝を除去しました。
作業前 (作業中)		作業後	