








碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2023年 3月 作業報告

作成日;R05.03.31

- ・3月は、市民活動推進事業補助金を活用して大きな木の伐採を委託しました。
線路敷き近傍に自然に生えて25年の歳月で大きくなった木は素人では伐採できません。
プロの林業屋さんへ依頼して伐採しました。
昨年3月に伐採したエリアの西側の約150mの区間を伐採して整備しました。
トータルで約400mの区間を整備できました。

作業日;1日、22日 延べ人数10人

	上り線と下り線の間には自然に生えた木があります。	3月1日	木々を伐採して昔の景観を蘇らせました。
作業前 (作業中)		作業後	
2	同上(下り線側から見た景色。)	3月1日	同上
作業前 (作業中)		作業後	
3	同上(下り線側から見た景色。)	3月1日	同上
作業前 (作業中)		作業後	
4	下り線法面の枯れた灌木を除去する。	3月22日	法面の灌木除去 作業後
作業前 (作業中)		作業後	