








# 碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

## 2023年11月 作業報告

作成日;R05.11.30

- ・11月からは、冬モードに入り、線路敷き近傍の草刈り、枝切り等を行いました。
- ・今月は、峠の湯付近から県道脇第2階段付近までのエリアを整備しました。
- ・冬場の作業として、旧信越本線の景観を蘇らせるための活動を開始しました。
- ・コンクリート格子の中の灌木や枯れ草をを除去する作業を行いました。
- ・上下線の間蔓延った大きな草を刈りました。

作業日;18日、24日 延べ人数6人 作業時間;9:00~1100

	峠の湯に近い辺りの線路脇の草刈り	11月18日	草刈り作業後
作業前 (作業中)		作業後	
2	峠の湯に近い辺りの線路脇の草刈り	11月18日	草刈り作業後
作業前 (作業中)		作業後	
3	県道脇第1階段付近 線路脇と法面格子部の草刈り	11月24日	草刈り作業後(日陰になったため暗くなっています。)
作業前 (作業中)		作業後	
4	上記の東側の草刈り	11月24日	草刈り作業後(日陰になったため暗くなっています。)
作業前 (作業中)		作業後	