








碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2023年12月 作業報告

作成日;R05.12.31

- ・冬場は線路上の草は伸びないので、景観復旧のため線路敷き近傍の草刈り、伐採、枝切り等を行います。
- 12月は、碓氷線の特徴であるコンクリート格子の内部の灌木伐採、枯れ草の除去等をメインに行いました。
- 架線や電線が枝に絡んだ杉や檜の大きな木を特殊伐採の専門家に依頼して伐採しました。(補助金を活用)
- 例年は3月頃に行う伐採をナイトコンテンツ事業とから合わないよう繰り上げて12月に行いました。
- 伐採作業の結果、短い区間ですが廃線前の碓氷線の景観を蘇らせました。

作業日;11日、21日、25日、27日 延べ人数20人 作業時間;9:00~12:00

	県道脇の上下線間の草刈りを実施	12月11日	草刈り作業後
作業前 (作業中)		作業後	
2	県道脇の上り線の架線に影響する杉の木を伐採	12月21日	1本伐採後に2本目の枝下ろしを実施
作業前 (作業中)		作業後	
3	県道脇の上り線の架線に影響する杉の木を伐採	12月25日	残りの4本を伐採終了
作業前 (作業中)		作業後	
4	県道側コンクリート格子内に生える雑木を伐採	12月27日	所定の区間の雑木の伐採を終了
作業前 (作業中)		作業後	