

碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2024年 2月 作業報告

作成日;R06.02.29

- ・2月は、景観復旧作業の一環としてコンクリート格子内の灌木や枯れ草の処理を行いました。
その他、線路上の倒木や枝の除去作業を行いました。
- ・15日頃には、ナイトウオークの電気工事が始まったので中旬以降は作業を中止しました。
- ・今後の作業については、ナイトウオークエリアを除外して行う方向で検討中。
工事現場を見た感じでは、設置機器への電線が張り巡らされるので今後の草刈りは不可能だと思います。

作業日;1日、11日 延べ人数5人 作業時間;9:00～12:00

	上下線の間の谷間の枯れ草刈り	2月1日	草刈り作業後の景観
作業前（作業中）		作業後	
2	上下線の間の谷間の枯れ草刈り	2月1日	草刈り作業後の景観
作業前（作業中）		作業後	
3	峠の湯付近の上り線の倒木処理	2月11日	倒木を切って土手側に除去した。
作業前（作業中）		作業後	
4	上り線第3階段付近の倒木処理	2月11日	倒木を切って谷側に除去した。
作業前（作業中）		作業後	