

碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2024年12月 作業報告

作成日;R06.12.31

・12月は、冬枯れが進んで草はほぼ枯れたので枯れ草刈りと周辺の枝切り等の景観復元作業を行いました。
 ナイトウオークエリアは、あまり整備されていないので枯れ草や灌木が伸びて蔓延っています。
 電気配線の無い区間で枯れ草刈りと枝切りを実施しました。
 以前整備した県道側の線路の法面も再度草木が生えてきたので草刈りを開始して景観復元作業に着手しました。
 (ナイトウオークエリアについては、当会では作業を行わない方針ですが線路脇の草が多いので一部刈り取りました。)

作業日;3日、7日、20日 延べ人数7人 作業時間;9:00～11:00

	上り線 県道56号線沿い 線路法面の枯れ草を除去	12月3日	同左 作業後
作業前(作業中)		作業後	
2	上り線 県道脇線路敷き周辺の藪の灌木刈り	12月7日	同左 作業後
作業前(作業中)		作業後	
3	上り線 県道脇線路敷き周辺の藪の灌木刈り	12月7日	同左 作業後
作業前(作業中)		作業後	
4	上り線 県道脇線路敷き周辺の藪の灌木刈り	12月20日	同左 作業後
作業前(作業中)		作業後	