

碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2025年 2月 作業報告

作成日;R07.02.28

- ・2月は、線路敷きの草も枯れましたので景観復旧作業の一環でコンクリート格子部の灌木や枯れ草を除去しました。
 灌木の小枝が多く、それに巻き付いた蔓草も多いので処理に時間がかかりました。
 小枝や蔓草は草刈機で粉碎して処理しましたが格子部に盛り上がっています。
 県道沿いのコンクリート格子は、内部に堆積した枯れ葉や枯れ草が多くて石積みの様子は見えてません。

作業日;13日、27日 延べ人数5人 作業時間;9:00～11:00

	上り線 県道56号線沿いの線路敷き法面	2月13日	同左 作業後
作業前(作業中)		作業後	
2	上り線 県道56号線沿いの線路敷き法面 上記東側	2月13日	同左 作業後
作業前(作業中)		作業後	
3	上り線 県道56号線沿いの線路敷き法面	2月27日	同左 作業後 整備範囲の延伸
作業前(作業中)		作業後	
4	上り線 県道56号線沿いの俯瞰撮影 12月の状況	2月27日	同左 作業後 線路脇の枯草や灌木が除去された。
作業前(作業中)		作業後	