

碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2025年 3月 作業報告

作成日;R07.03.31

- ・3月は、線路敷きの草も枯れましたので景観復旧作業の一環で灌木や枯れ草を除去しました。
- 積雪で圧縮された線路脇の枯れ草を除去しました。
- 線路敷きに張り出している藪を刈り取りました。
- 6年間冬場の伐採や枝切りを行ったので、最近では冬場の作業が減りました。
- 冬場は、草刈り作業はほぼ終了したので作業用軌道自転車の走行実験を開始しました。

作業日;21日、26日 延べ人数4人 作業時間;9:00～11:00

	上り線 県道56号線沿いの線路敷きの枯れ草を除去	3月21日	同左 作業後
作業前(作業中)		作業後	
2	上り線 県道56号線沿いの線路敷き脇の藪を除去	3月26日	同左 作業後
作業前(作業中)		作業後	
3	上り線 県道56号線沿いの線路敷き脇の藪を除去	3月26日	同左 作業後
作業前(作業中)		作業後	
4	上り線で作業用軌道自転車の実験を実施	3月26日	作業用軌道自転車の試験中
作業前(作業中)		作業後	