

## 碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

## 2025年 6月 作業報告

作成日;R07.06.30

- ・6月は、線路敷きの草もかなり伸びてきました。草刈り作業と除草剤散布を行いました。  
架線柱に蔓草が絡んで廃墟のような眺めになってます。蔓草の元を切り払い電柱に巻き付いた蔓を枯らせました。  
線路脇の木々から枝が伸びてくるので枝切りも行いました。  
夏場は、草も木も伸びるので線路の景観を維持するように作業を行います。

作業日;17日、26日 延べ人数5人 作業時間;9:00～11:30

|              |                                                                                     |       |                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 上り線 架線柱に絡まる蔓の根元をカット                                                                 | 6月17日 | 同左 作業後 約一週間に蔓が枯れたことを確認                                                               |
| 作業前<br>(作業中) |    | 作業後   |    |
| 2            | 上り線 架線柱に絡まる蔓の根元をカット                                                                 | 6月17日 | 同左 作業後 約一週間に蔓が枯れたことを確認                                                               |
| 作業前<br>(作業中) |   | 作業後   |   |
| 3            | 上り線 県道脇の線路の草刈りと除草剤散布                                                                | 6月26日 | 同左 草刈り後に除草剤散布                                                                        |
| 作業前<br>(作業中) |  | 作業後   |  |
| 4            | 上り線 1号トンネル手前付近の線路の草刈り                                                               | 6月26日 | 同左 作業後                                                                               |
| 作業前<br>(作業中) |  | 作業後   |  |