

碓氷峠鉄路再生研究会 作業報告

2025年11月 作業報告

作成日;R07.11.30

- ・11月後半になると草が枯れてくるので通常の草刈り作業は終了しました。
- 上り線を峠の湯付近から1号トンネル出口まで歩いて点検して、線路敷き近傍で草が残っている部分を刈りました。
- 線路脇から張り出している枝があれば切り取ってます。
- ・県道脇のコンクリート格子部分にも大量の草が生えているので、このエリアは除草剤散布を行いました。(先月)
- 除草剤の効果確認では、見事に枯れておりますが、コンクリート格子が見えるところまでは効果が出てません。

作業日; 21日 延べ人数3人 作業時間; 9:00～11:00

	上り線 県道脇 線路敷き法面に除草剤散布	11月21日	同左 除草剤の効果確認(効果あるが立ち枯れ状態)
作業前 (作業中)		作業後	
2	上り線 峠の湯の北側辺りの線路脇の藪	11月21日	同左 作業後 藪状態の枯れ草を刈り取り
作業前 (作業中)		作業後	
3	上り線 第2階段を上がった辺りの点検	11月21日	上り線 第3階段を上がった辺りの点検
点検作業		点検作業	
4	上り線 1号トンネル手前の点検	11月21日	上り線 1号トンネル出口付近の点検
点検作業		点検作業	